


**10% RABATT AUF
VERSCHLEISS- UND
ERSATZTEILE.**



**WARTUNGSVERTRAG –
SUNSERV.**

**PRODUZIEREN SIE
SORGENFREI & ZUVERLÄSSIG.**

WARTUNGSVERTRAG – SUNSERV. IHRE KREUZSCHLEIFMASCHINE UNTER DER LUPE.

Unser Spezialgebiet ist Ihre Sunnen-Kreuzschleifmaschine!

Mit unserem Wartungsvertrag – SunSERV ist Ihre Maschine optimal gewartet und sorgt damit für reibungslose Betriebsabläufe und beste Produktionsergebnisse. Nutzen Sie jetzt unseren Wartungsvertrag – SunSERV für Ihre Sunnen-Kreuzschleifmaschine. Wir prüfen Ihre Maschine auf Herz und Nieren, um auch weiterhin eine hohe Produktivität und Maschinenverfügbarkeit zu gewährleisten.

Wartungsinhalte

- Allgemeiner Funktionstest
- Test der Sicherheitseinrichtungen
- Mechanische und elektrische Überprüfung von:
 - Spindelantrieb
 - Hubantrieb
 - Zustellsystem
- Test und Überprüfung der:
 - Kühlmittelanlage
 - Pneumatik
- Überprüfung sämtlicher elektrischer Komponenten
- Wartung und Einstellarbeiten an der Maschine
- Kalibrierung der Maschine
- Sichern der Systemeinstellungen und der Programme
- Schmierung der notwendigen Bauteile
- Dokumentation in einem Wartungsprotokoll



Ihre Vorteile mit unserem Wartungsvertrag – SunSERV

- Minimierung des Ausfallrisikos
- Höhere Prozesssicherheit
- Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit
- Mehrwert Ihrer Maschine durch die Wartung
- Nie wieder eine Wartung vergessen – Terminierung erfolgt durch uns!
- Keine weiteren Reise- und Dienstleistungskosten für die Wartung
- Durchführung der Wartung von Mitarbeitern mit Sunnen-spezifischer Fachkompetenz
- Angelehnt an DIN 31051 und DIN EN 13306
- Austausch der für Ihre Maschine festgelegten Verschleißteile
- **10% Rabatt auf die während der Wartung verbauten Verschleiß- und Ersatzteile**

Fordern Sie jetzt Ihren individuellen Beschaffungsvorschlag an!

Rufen Sie uns unter 0221 5989-0 an oder senden Sie uns eine E-Mail an: hp@hommel-gruppe.de

Sie wollen mehr über unsere Serviceleistungen erfahren?

Dann besuchen Sie uns im Internet unter: www.sunnen-service.de